

MEMORIA ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CURSO 2025/2026



Centro: IES ATENEA

Población: CIUDAD REAL

Realizado: Francisco José Murillo Díez (C.P.R.L.)

MEMORIA ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

INDICE

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA

0.- INTRODUCCIÓN. -

1.- INSTRUCCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1.1.- REVISIONES PERIÓDICAS DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

1.2.- COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

2.- INSTRUCCIONES SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

2.1.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA.

2.2.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

2.3.- DETECCIÓN DE INCENDIOS. REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA E INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS.

2.4.- REVISIONES PERIÓDICA DE LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA.

2.5.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS PLANOS DE EVACUACIÓN.

2.6.- REVISIONES PERIÓDICA DE VÍAS DE EVACUACIÓN.

2.7.- REVISIONES PERIÓDICA DE LAS SALIDAS.

2.8.- REVISIONES PERIÓDICA DE BOTIQUINES.

2.9.- COMPROBACIÓN ANUAL DE LAS REVISIONES Y MANTENIMIENTO LEGAL

2.10.- EJERCICIO DE SIMULACRO

3.- INSTRUCCIÓN SOBRE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES

4.- INSTRUCCIÓN SOBRE COORDINACIÓN DE EMPRESAS

5.- INSTRUCCIÓN SOBRE INFORMACIÓN.

6.- MEDIDAS SANITARIAS POR LA COVID-19.

DOCUMENTO Nº 2: MEMORIA SEGÚN MODELO

DOCUMENTO Nº 3: INFORME ANUAL DE ACCIDENTES DEL AÑO

DOCUMENTO Nº 4: REGISTRO MENSUAL DE ACCIDENTES LEVES.

ANEXOS: REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES

INFORME SOBRE CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DOCUMENTO N° 1

MEMORIA ANUAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

0.- INTRODUCCIÓN.-

En cumplimiento de la L.P.R.L. y otra normativa de aplicación, especialmente la derivada de Protección civil, el I.E.S ATENEA de Ciudad Real, atendiendo a las especificaciones desarrolladas por la Consejería de Educación y Ciencia en los centros docentes sobre las actuaciones que ponen de manifiesto el compromiso adquirido en esta materia y el deseo de ir integrando la prevención de riesgos en la organización y la cultura de los centros docentes se redacta la presente memoria.

1.- INSTRUCCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1.1.- REVISIONES PERIÓDICAS DE LA PLANIFICACIÓN PREVENTIVA

En el inicio del curso se ha realizado una nueva actualización de la Evaluación inicial de riesgos realizado por la UTE FERROSER-ECA redactado por D^a Carmen J. Gilgado Sánchez. Se ha realizado hasta la fecha dieciseis actualizaciones, ejecutado por el Coordinador PRL, planificando las medidas preventivas e informando a los trabajadores del Centro de los riesgos existentes.

Por otro lado, existen acciones correctoras que se proponen en la evaluación que no se pueden acometer en la actualidad por razones presupuestaria en un caso y otras por razones estructurales propias del edificio.

Las actividades realizadas son:

- Ejecución de las medidas correctoras que corresponda según la evaluación de riesgos previamente realizada por los servicios de prevención. En este caso se han realizado:
 - Revisión anual de los equipos de protección
 - Reposición de señalización de los medios de protección y evacuación.
 - Reposición de botiquines.
 - Se han revisado e instalado nuevos extintores en los pasillos del centro.
 - Se ha realizado la revisión de emergencias en el centro.
 - Han quedado previstas otras como la instalación de bandas antideslizantes en escaleras. El resto de las actuaciones quedan pendientes de presupuesto para su realización.
 - Se han modificado planos de evacuación y cartelería
 - Se ha presentado informe actual de evacuación, el cual se acompaña.
 - Se estudia la instalación de un sistema de megafonía.

1.2.- COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

No ha existido modificación alguna de las condiciones de trabajo.

2.- INSTRUCCIONES SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

2.1.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA.

FUNCIÓN	NOMBRE
CENTRO DE CONTROL	1 PRADO IGLESIAS DONAIRE
	2 PERSONAL DE SECRETARIA
JEFES DE EMERGENCIA	1 FRANCISCO JAVIER MORALES HERVÁS
	2 PRADO IGLESIAS DONAIRE
JEFES DE INTERVENCIÓN	1 ALFREDO ARCOS JIMÉNEZ
	2 FRANCISCO JOSE MURILLO DÍEZ
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN	1 PERSONAL DE CONSERJERIA
	2 PROFESORADO S/ PLAN EMERG
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN	1 RICARDO JAVIER PASCUAL CHAVES
	2 YOLANDA ABRIL COMPAIED
	3 ALFREDO ARCOS JIMÉNEZ
EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	1 ALFREDO ARCOS JIMÉNEZ
	2 RICARDO JAVIER PASCUAL CHAVES

2.2.- REVISIONES PERIÓDICA DE LOS EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS.

Se han realizados las revisiones periódicas de extintores y bocas de incendios equipadas. Las inspecciones han sido realizadas con fecha de OCTUBRE de 2022, caducan en OCTUBRE de 2024.

2.3.- DETECCION DE INCENDIOS. REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA E INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS.

No existe detección de incendio. No existe alarma homologada. El sistema de aviso e intervención de emergencias se realiza de forma manual según lo previsto en el Plan de Evacuación vigente.

Está en estudio la instalación de un sistema automático de alarma y aviso.

2.4.- REVISIONES PERIODICA DE LA SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA.

Se ha procedido durante el curso a la reposición de la señalización de las vías de evacuación y los medios de extinción.

Se ha solucionado la iluminación de emergencia con la instalación y sustitución de nuevas.

2.5.- REVISIONES PERIODICA DE LOS PLANOS DE EVACUACIÓN.

Se ha modificado los planos de evacuación actualizándolos. En cada puerta de salida y en pasillos están instalado plano con la indicación usted está aquí.

2.6.- REVISIONES PERIODICA DE VÍAS DE EVACUACIÓN.

Las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos y señalizadas.

2.7.- REVISIONES PERIODICA DE LAS SALIDAS.

Las salidas están libres de obstáculos, mientras la salida del recinto desde el punto de encuentro su disposición está conforme a lo establecido en el Plan de Evacuación.

Por otro lado se ha comunicado la necesidad que las puerta de salida tenga cierre anti pánico. Por motivos de presupuesto queda en suspenso esta acción.

Se recuerda la necesidad de que las salidas de emergencia estén operativas en todo el horario escolar y en todas las épocas del año.

2.8.- REVISIONES PERIODICA DE BOTIQUINES.

Se ha repuesto el material conforme a prescripciones del procedimiento propuesto por la Junta de Comunidades.

2.9.- COMPROBACIÓN ANUAL DE LA REVISIONES Y MANTENIMIENTO LEGAL DE LAS INSTALACIONES.

Las revisiones anuales de los equipos de extinción están vigentes. Por otro lado las instalaciones generales tienen contrato de mantenimiento. Por otro lado se realizó en el mes Mayo de 2022 la revisión periódica exigida RBT 2002 por parte de Organismo de Control Autorizado, exigible con un periodo de cinco años. Se

han realizado las inspecciones reglamentarias a las instalaciones exigidas por reglamento. La inspección fue con dictamen negativo por carecer suministro complementario de socorro. Esta incidencia fue enviada a Delegación. No obstante se recomienda de nuevo el envío de ese acta.

2.10.- EJERCICIO DE SIMULACRO

Se realizó el ejercicio de simulacro el día 15 de noviembre de 2023, a partir de las 12:30, donde se inició con la alerta de un profesor desde un aula, donde dio comienzo al flujo de actuaciones expuesto en el Plan de Evacuación:

1. Aviso del Jefe de Emergencia al Jefe de primera intervención.
2. Comprobación del Equipo de primera intervención si se trata de conato o incendio.
3. Aviso del Jefe de primera intervención al Jefe de Emergencia
Orden de Evacuación
4. Jefe de Emergencia da orden de:
 - a. Pre alarma y Alarma
 - b. Comunicación servicio exterior 112, para evitar alarma social.
 - c. Orden de Cierre de Instalaciones y Apertura de puerta de salida del Centro.
 - d. Evacuación según el Plan de Evacuación, con un tiempo total de 3 minutos y 10 segundos y un total de 8 minutos y 40 segundos con recuento.

3.- INSTRUCCIÓN SOBRE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES

En el pasado curso escolar han existido dos accidentes por parte del profesorado y del PAS, consistente en una contractura de espalda y una caída por tropiezo al mismo nivel. Los 2 han sido de carácter leve.

Se ha realizado investigación y documentación del mismo.

4.- INSTRUCCIÓN SOBRE COORDINACIÓN DE EMPRESAS

Se ha establecido los cauces necesarios sobre coordinación de empresas concurrentes, que, por motivo de agenda por parte de las empresas, en este

curso no ha existido reunión informativa. No obstante se ha comunicado a las empresas el deber de cumplimiento de la normativa.

Por otro lado se ha planificado que no exista más de varias empresas concurrentes a la hora de mantenimiento, ni en horario lectivo. Las diferentes obras de mantenimiento se realizan en verano y en horario de tarde en zonas donde no se imparta docencia

5.- INSTRUCCIÓN SOBRE INFORMACIÓN.

Todo el personal del Centro ha recibido la siguiente información:

- Documento 1. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y Trabajadoras en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
- Riesgos Generales
- Riesgos Específicos por puesto de trabajo
- Medidas de Emergencias

Ciudad Real, 01 de octubre de 2025


El Coordinador PRL

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

ANEXO N° 1: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

FOTOGRAFIAS ACCIONES REALIZADAS


REVISION DE MEDIOS DE EXTINCION (junio 2024)



REVISION DE MEDIOS DE EXTINCION (Noviembre 22)



SEÑALIZACIÓN DE LA VIAS DE EVACUACIÓN



SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN



DOCUMENTO Nº 2: MEMORIA ANUAL SEGÚN MODELO

DATOS DEL CENTRO:			
Nombre:	IES ATENEA		
Localidad:	CIUDAD REAL	Provincia:	CIUDAD REAL
TAREAS	SI	NO	OBSERVACIONES
1. INSTRUCCIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS			
1.1 Revisiones periódicas de la planificación preventiva	☒	☐	
1.2. Comunicación del cambio de las condiciones de trabajo.	☐	☒	No procede al no existir modificación de las condiciones de trabajo
2. INSTRUCCIÓN SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN			
2.1 revisiones periódica de los equipos de emergencia	☒	☐	
2.2 revisiones periódica de los equipos de extinción de incendios	☒	☐	
2.3. Detección de incendios. Revisiones periódicas de los sistemas de detección y alarma e intervención de emergencias.	☐	☒	El centro no cuenta con sistema de detección y alarma automáticos
2.4. Revisiones periódica de señalización de emergencia	☒	☐	
2.5. Revisiones periódicas de planos de evacuación.	☒	☐	
2.6. Revisiones periódicas de vías de evacuación.	☒	☐	
2.7. Revisiones periódicas de las salidas.	☒	☐	
2.8. Revisiones periódica de botiquines	☒	☐	
2.9. Comprobación anual de las revisiones y mantenimiento legal de las instalaciones generales y de protección contra incendios por empresa autorizada.	☒	☐	Se adjunta informe realizado por empresa
2.10. Ejercicio de simulacro.	☒	☐	
3. INSTRUCCIÓN SOBRE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES			
3.1. Comunicación de accidentes con baja: leve, grave, muy grave, mortal o múltiple.	☒	☐	
3.2. Comunicación de accidentes sin baja.	☐	☒	No han existido accidentes
3.3. Comunicación de todos los accidentes.	☐	☒	No han existido accidentes
4. INSTRUCCIÓN SOBRE COORDINACIÓN DE EMPRESAS EXTERNAS			
4.1. Intercambio de información entre empresas concurrentes.	☒	☐	Se le ha proporcionado toda la información exigida. Por parte de la empresa no reciprocidad
4.2. Comunicación de accidentes o emergencias entre empresas concurrentes.	☐	☒	No ha existido accidentes laborales
5. INSTRUCCIÓN SOBRE INFORMACIÓN			
5.1. Recibí información de riesgos en el puesto.	☒	☐	
6. INSTRUCCIÓN SOBRE MEMORIA ANUAL			
6.1. Memoria anual	☒	☐	

DOCUMENTO Nº 3:

IO-PRL-EDU-02 Comunicación de Accidentes- Incidentes y Asistencia sanitaria



Accidentes

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE



Centro	Provincia	Persona	Accidente	Gravedad	Causa	Medida
IES ATENEA - AV. PUENTE DE RETAMA, 1 CIUDAD REAL CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ	TORCEDURA DE TOBILLO	Accidente leve	TROPIEZO	

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Investigación de Accidentes e Incidentes



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
IES ATENEA - AV. PUENTE DE RETAMA, 1 CIUDAD REAL CIUDAD REAL
Concierto A155

Código EPRL: 20240825112435



Tabla orientativa de causas de accidentes (dar respuesta a ¿Por qué ocurrió?)

CONDICIONES MATERIALES DE TRABAJO	FACTORES RELATIVOS AL AMBIENTE Y LUGAR DE TRABAJO
Máquinas / Equipos - Ausencia/deficiencia de resguardos o dispositivos de seguridad. - Organos móviles alejados del punto de operación accesibles - Zona de operación desprotegida o insuficientemente protegida - Sistema de mando incorrecto (arranques intempestivos, anulación de protectores, etc.) - Inexistencia de elementos o dispositivos de control (indicador nivel, limitador carga, etc.) - Ausencia alarmas (puesta en marcha máquinas peligrosas, marcha atrás vehículos, etc.) - Paro de emergencia inexistente, ineficaz o no accesible - Ausencia de medios para la consignación de la máquina - Ausencia o deficiencia de protecciones antivuelco (R.O.P.S.) en máquinas automotrices - Ausencia o deficiencia de cabina de protección contra caída de materiales (F.O.P.S.) - Otros (Especificarlos) Materiales - Productos peligrosos no identificados - Materiales muy pesados en relación con los medios de manipulación utilizados - Materiales con aristas / perfiles cortantes - Materiales voluminosos o de formas desproporcionadas. - Inestabilidad en almacenamiento por apilado - Otros (Especificarlos) Instalaciones /Equipos - Protección frente a contactos eléctricos directos inexistente, insuficiente o defectuosa - Protección frente a contactos eléctricos indirectos inexistente, insuficiente o defectuosa - Prevención / protección contra incendios inexistente o inadecuada - Focos de ignición no controlados - Inexistencia, insuficiencia o ineficacia de sectorización de áreas de riesgo - Sistemas de detección incendios-transmisión de alarmas incorrectos - Instalaciones de extinción de incendios incorrectas - Otros (Especificarlos)	Espacio, accesos y superficies de trabajo y/o de paso - Deficiencias en la zona de trabajo - Aberturas y huecos desprotegidos - Zonas de trabajo, tránsito y almacenamiento no delimitadas - Dificultad en el acceso al puesto de trabajo - Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo - Escaleras inseguras o en mal estado - Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, etc.) - Vías de evacuación insuficientes o no practicables - Falta de orden y limpieza - Deficiencias en las zonas de tránsito - Otros (Especificarlos) Ambiente de trabajo - Agentes físicos - Agresión térmica - Nivel de ruido ambiental o puntual que provoca enmascaramiento de señales, dificultad de percepción de órdenes verbales, etc... - Iluminación incorrecta (insuficiente, deslumbramientos, efecto estroboscópico, etc.) - Nivel de vibración que provoca pérdida de tacto ó fatiga - Agentes químicos - Agentes biológicos - Intoxicación aguda por contaminantes químicos - Infección, alergia o toxicidad por contaminantes biológicos - Agresiones por seres vivos - Otros (Especificarlos)
INDIVIDUALES	ORGANIZACION DEL TRABAJO Y GESTION DE LA PREVENCIÓN
Personales - Incapacidad física para el trabajo - Deficiencia física para el puesto - Otros (Especificarlos) Conocimientos (Aptitud) - Falta de cualificación para la tarea - Inexperiencia - Deficiente asimilación o interpretación de órdenes o instrucciones recibidas - Otros (Especificarlos) Comportamiento (Actitud) - Incumplimiento de órdenes expresas de trabajo - Retirada o anulación de protecciones o dispositivos de seguridad - No utilización de equipos de protección individual - Uso indebido de herramientas o útiles de trabajo - Otros (Especificarlos) Fatiga - Física - Mental - Otros (especificar)	Tipo y/u organización de la tarea - Simultaneidad de actividades por el mismo operario - Extraordinaria / Inhabitual para el operario - Falta de adecuación entre la tarea y los medios materiales utilizados - Apremio de tiempo / Ritmo de trabajo elevado - Monótono / Rutinario - Interferencias - Aislamiento - Otros (Especificarlos) Comunicación / Formación - Formación inexistente o insuficiente sobre proceso o método de trabajo - Información inexistente o insuficiente sobre proceso o método de trabajo - Instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insuficientes - Carencias de permisos de trabajo para operaciones de riesgo - Deficiencias en el sistema de comunicación horizontal y/o vertical - Sistema inadecuado de asignación de tareas - Método de trabajo inexistente o inadecuado - Otros (Especificarlos) Defectos de gestión - Mantenimiento inexistente o inadecuado - Inexistencia o insuficiencia de tareas de identificación /evaluación riesgos - Falta de corrección de riesgos ya detectados - Inexistencia de EPIs necesarios o no ser éstos adecuados - Productos peligrosos carentes de identificación por etiqueta o ficha de seguridad - Intervenciones ante emergencias no previstas - Otros (Especificarlos)